


СОГЛАСОВАНО

Врио главы Администрации
муниципального района
Краснокамский район
Республики Башкортостан

 О.Д. Гильфанов
«27» сентября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДТ «Созвездие»
муниципального района
Краснокамский район
Республики Башкортостан

 А.А. Агиева
«27» сентября 2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д.15а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание из 2 этажей, 958,4 кв. м.
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): периметр 188,36 м.
- 1.4. Год постройки здания 2000г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2019-2022г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан; сокращенное: МБУ ДО ЦДТ «Созвездие».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждение): 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д.15а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с.Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д.12, krasn-roo@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут:

1. Старый Буртук-Куяново-Нефтекамск- Николо-Березовка

2. Никольск-Нефтекамск-Николо-Березовка

3. Старый Янзигит–Нефтекамск-Николо-Березовка.

4. Кариево-Нефтекамск-Николо-Березовка.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус маршрутный.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 96 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да; нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - временно не доступны.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В структурно-функциональной зоне «Территории, прилегающей к зданию (участка)» требуется: укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения маломобильных групп населения (МГН).

В структурно-функциональной зоне «Входа (входов) в здание» необходимо: увеличить ширину проступей ступеней лестницы с 0,25 м до 0,4 м., высоту с 0,19 м на 0,15м, промаркировать ступени; установить пандус, установить поручни; поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку.

Порог в дверном проеме довести с 0,06 до 0,025 м; заменить покрытие пола в тамбуре.

В структурно-функциональной зоне «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» следует устранить отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей).

Прозрачные двери и ограждения установить из ударопрочного материала, с яркой контрастной маркировкой. Покрытие пола заменить на нескользящие плитки.

В зоне обслуживания инвалидов следует перенести выключатели и розетки находящиеся на высоте 1,6 м от уровня пола на 0,8 м.

Требуется установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки и продублировать рельефными знаками.

В структурно-функциональной зоне «Санитарно-гигиенических помещений» необходимо переоборудовать помещение в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установить входной блок не менее 0,90 метров. В соответствии с СНиП выключатели и розетки установить на 0,8м до уровня пола.

Установить: поручни, штанги, унитаз с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковину со смесителем специального назначения с

удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопку вызова персонала.

В структурно-функциональной зоне «Система информации на объекте» провести маркировку дверей для визуального восприятия. Необходимо смонтировать акустические средства: кнопку вызова, звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы.

Установить поверхности, информирующие незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильную дорожку, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов, на углу здания, на остановках.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения МГН.
2	Вход (входы) в здание	Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, маркировка ступеней; установка пандуса, установка поручней, поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытие пола в тамбуре.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Размещение предупредительной информации о препятствии, установка яркой контрастной маркировкой на стеклянных дверях, покрытие пола, установка звукового информатора.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Перенос выключателей и розеток, замена дверного блока в кабинете для занятий, установка информирующих обозначений помещений, установка поручней.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Переоборудование помещения в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установка входного блока не менее 0,90 метров. Установка выключателя и розетки на 0,8м от уровня пола.</p> <p>Установка поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопкой вызова персонала.</p>

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Маркировка дверей, монтаж акустических средств, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначение определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильная дорожка, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов, на углу здания, на остановках.
7	Все зоны и участки	<p>Укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения МГН.</p> <p>Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, маркировка ступеней; установка пандуса, установка поручней, замена поверхности входной площадки (перед дверью) на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытие пола в тамбуре.</p> <p>Размещение предупредительной информации о препятствии, установка яркой контрастной маркировкой на стеклянных дверях, покрытие пола, установка звукового информатора.</p> <p>Перенос выключателей и розеток, замена дверного блока в кабинете для занятий, установка информирующих обозначений помещений, установка поручней.</p> <p>Переоборудование помещения в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установка входного блока не менее 0,90 метров. Установка выключателя и розетки на 0,8м от уровня пола.</p> <p>Установка поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопкой вызова персонала.</p> <p>Маркировка дверей, монтаж акустических средства, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильная дорожка, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2022 гг. в рамках муниципальной программы «Доступная среда» на территории муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 27 » сентября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 02/2018 от « 27 » сентября 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 27 » сентября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦДТ «Созвездие»
А.А. Агиева
«27» сентября 2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д.15а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание из 2 этажей, 958,4 кв. м.
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); периметр 188,36 м.
- 1.4. Год постройки здания 2000 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2019-2022г.гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан; сокращенное: МБУ ДО ЦДТ «Созвездие».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждение): 452930, РБ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д.15а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с.Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д.12, krasn-roo@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут:

1. Старый Буртук-Куяново-Нефтекамск- Николо-Березовка

2. Никольск-Нефтекамск-Николо-Березовка

3. Старый Янзигит–Нефтекамск-Николо-Березовка

4. Кариево-Нефтекамск-Николо-Березовка.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус маршрутный.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 96 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта


№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения МГН.
2	Вход (входы) в здание	Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, промаркировать ступени; установка пандуса, установка поручней, поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытие пола в тамбуре.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Размещение предупредительной информации о препятствии, установка яркой контрастной маркировкой на стеклянных дверях, покрытие пола, установка звукового информатора.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Перенос выключателей и розеток, замена дверного блока в кабинете для занятий, установка информирующих обозначений помещений, установка поручней.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Переоборудование помещения в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установка входного блока не менее 0,90 метров. Установка выключателя и розетки на 0,8м от уровня пола.</p> <p>Установка поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопкой вызова персонала.</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Маркировка дверей, монтаж акустических средств, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначение определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильная дорожка, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.
7	Все зоны и участки	Укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения МГН. Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, маркировка ступеней; установка пандуса, установка

		<p>поручней, замена поверхности входной площадки (перед дверью) на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытие пола в тамбуре.</p> <p>Размещение предупредительной информации о препятствии, установка яркой контрастной маркировкой на стеклянных дверях, покрытие пола, установка звукового информатора.</p> <p>Перенос выключателей и розеток, замена дверного блока в кабинете для занятий, установка информирующих обозначений помещений, установка поручней.</p> <p>Переоборудование помещения в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установка входного блока не менее 0,90 метров. Установка выключателя и розетки на 0,8м от уровня пола.</p> <p>Установка поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопкой вызова персонала.</p> <p>Маркировка дверей, монтаж акустических средства, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильная дорожка, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.</p>
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

СОГЛАСОВАНО

Врио главы Администрации
муниципального района
Краснокамский район
Республики Башкортостан

О.Д. Гильфанов
«27» сентября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДТ «Созвездие»
муниципального района
Краснокамский район
Республики Башкортостан

А.А. Агиева
«27» сентября 2018г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 03/2018

Краснокамский район

«27» сентября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д.15а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание из 2 этажей, 958,4 кв. м.
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 188,36 м.
- 1.4. Год постройки здания 2000 г., последнего капитального ремонта - .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального - 2019-2022г.гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан; сокращенное: МБУ ДО ЦДТ «Созвездие».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452930, РБ, Краснокамский район, с.Николо-Березовка, ул. Ленина, д. 15а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус маршрутный.

Маршрут:

1. Старый Буртюк-Куяново-Нефтекамск-Николо-Березовка
2. Никольск-Нефтекамск-Николо-Березовка
3. Старый Янзигит- Нефтекамск- Николо-Березовка
4. Кариево-Нефтекамск-Николо-Березовка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - автобус маршрутный

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 96 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		5-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И		11-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		21-22, 29-31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		32-36
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		23-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		20, 37, 38
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1-4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В структурно-функциональной зоне «Территории, прилегающей к зданию (участка)» требуется: укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения маломобильных групп населения (МГН).

В структурно-функциональной зоне «Входа (входов) в здание» необходимо: ширину проступей ступеней лестницы увеличить с 0,25 м до 0,4 м., высоту с 0,19 м на 0,15 м, промаркировать ступени; установить пандус, установить поручни; поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку.

Порог в дверном проеме довести с 0,06 до 0,025 м; изменить покрытие пола в тамбуре.

В структурно-функциональной зоне «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» следует устранить отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей).

Прозрачные двери и ограждения установить из ударопрочного материала, с яркой контрастной маркировкой. Покрытие пола заменить на нескользящие плитки.

В зоне обслуживания инвалидов следует перенести выключатели и розетки находящиеся на высоте 1,60 м от уровня пола на 0,8 м.

Требуется установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки и продублировать рельефными знаками.

В структурно-функциональной зоне «Санитарно-гигиенических помещений» необходимо переоборудовать помещение в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установить входной блок не менее 0,90 метров. В соответствии с СНиП выключатели и розетки установить на 0,8м от уровня пола.

Установить: поручни, штанги, унитаз с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковину со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопку вызова персонала.

В структурно-функциональной зоне «Система информации на объекте» провести маркировку дверей для визуального восприятия. Необходимо смонтировать акустические средства: кнопка вызова, звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы.

Установить поверхности, информирующие незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильную дорожку, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки, установка поручней, информационная поддержка на всех путях движения МГН.
2	Вход (входы) в здание	Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, маркировка ступеней; установка пандуса, установка поручней, поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытия пола в тамбура.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Размещение предупредительной информации о препятствии, установка прозрачных дверей и ограждений с яркой контрастной маркировкой, покрытие пола, установка звукового информатора.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Перенос выключателей и розеток, установка информирующих обозначений помещений.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование помещения в туалетную комнату с необходимой шириной комнаты, установка входного блока. Установка выключателей и розеток, поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючков для одежды и костылей, информирующих обозначений, кнопки вызова персонала.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Маркировка дверей, монтаж акустических средства, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильную дорожку, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.
7	Все зоны и участки	Укладка тактильной плитки, установка поручней, информационная поддержка на всех путях движения МГН. Увеличение ширины проступей ступеней и высоту ступеней лестницы, маркировка ступеней; установка пандуса, установка поручней, замена поверхности входной площадки (перед дверью) на резиновую плитку; уменьшение высоты порога, замена покрытие пола в тамбуре. Размещение предупредительной информации о препятствии, установка яркой контрастной маркировкой на стеклянных дверях, покрытие пола, установка звукового информатора. Перенос выключателей и розеток, замена дверного блока в кабинете для занятий, установка информирующих обозначений помещений, установка поручней. Переоборудование помещения в туалетную комнату с

		<p>необходимой шириной комнаты нормой не менее 1,65м, установка входного блока не менее 0,90 метров. Установка выключателя и розетки на 0.8м от уровня пола.</p> <p>Установка поручней, штанги, унитаза с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопкой вызова персонала.</p> <p>Маркировка дверей, монтаж акустических средства, установка поверхностей, информирующих незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильная дорожка, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.</p>
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2022 гг. в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на территории муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации имеется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата).*

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБУ ДО ЦДТ «Созвездие» МР Краснокамский район Республики Башкортостан на 10 л.


Поэтажные планы на 3 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор МБУ ДО ЦДТ «Созвездие»  _____ А. А. Агиева


Члены рабочей группы:

Заместитель главы Администрации
муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан
по строительству, ЖКХ и экономике  _____ О. Д. Гильфанов

Заместитель главы Администрации
муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан
по социальным и вопросам и кадрам  _____ Л. Р. Мустаева

Начальник МКУ «Отдел образования»
Администрации муниципального района
Краснокамский район Республики Башкортостан  _____ И. И. Хафизов

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:
Председатель Краснокамской районной организации
Всероссийского общества инвалидов
Республики Башкортостан  _____ Г. М. Закирова

представители организации, расположенной на объекте

Глава сельского поселения
Никола-Березовский сельсовет  _____ А. В. Карабут

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-10	Поверхность пути: неровная Отсутствуют указатели направления движения. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	К, О, С, Г С	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.7 Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.6	Установить указатели направления движения Выложить тактильные средства на покрытии пешеходных путей.
1.2	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.3	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствует: беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию; информационная поддержка на всех путях движения МГН; место отдыха на участке	К, О, С, Г	Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.1	Требуется устранение замечаний

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В		5-10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в структурно-функциональной зоне «Территории, прилегающей к зданию (участка)» требуется: укладка тактильной плитки, информационная поддержка на всех путях движения маломобильных групп населения (МГН).

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01/2018 от «27» сентября 2018

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		12-14	Ширина и высота одинаковой формы: ширина проступей ступеней 0,25м при норме не менее 0,4м, высота ступеней 0,19м при норме 0,15м Отсутствует маркировка ступеней	О, С	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.9	Реконструкция
2.2	Пандус (наружный)	нет		11-12	Отсутствует пандус	К, О, С, Г	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.29	Установка пандуса
					Отсутствуют поручни	К, О, С, Г	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.32 и ГОСТ Р 51261	Установка поручней

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		13-14	Поверхность площадки скользкая при намокании	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.14	Требуется укладка нескользящей плиткой
2.4	Дверь входная	есть		15-17, 19	Порог и перепад высот в дверном проеме 0,06 м. при норме до 0,025 м	К	Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.23	Реконструкция дверного проема
2.5	Тамбур	есть		18	Покрытие пола: твердое, при намокании скользкое.	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.14	Требуется замена покрытия пола
	ОБЩИЕ требования к зоне				Структурно-функциональная зона «Вход (входы) в здание» требует капитального ремонта	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Вход (входы) в здание»	ДЧ-И (О, Г, У)		11-19	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению в структурно-функциональной зоне «Входа (входов) в здание» необходимо: ширину проступей ступеней лестницы увеличить с 0,25 м до 0,4 м., высоту ступеней с 0,19 м на 0,15 м, промаркировать ступени; установить пандус, установить поручни; поверхность входной площадки (перед дверью) заменить на резиновую плитку;

Порог и перепад высот в дверном проеме довести с 0,06 м до 0,025 м; заменить покрытие в тамбуре.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022 гг.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		21-22, 29-31	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными Проемами, пандусы перед поворотом коммуникационных путей) Покрытие пола: твердое, скользкое при намокании	С К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.21 Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.22	Размещение предупредительной информация о препятствии Требуется замена покрытия пола
3.2	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Отсутствует информирующие обозначения	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с	Установить информирующие

				<p>помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками</p> <p>Полотно двери: нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой.</p> <p>Прозрачные двери и ограждения не из ударопрочного материала, без яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)</p>	<p>К</p> <p>К, О, С</p>	<p>требованиям СНиП п. 3.61</p> <p>Привести в соответствие с требованиями СНиП п. 3.24</p> <p>Привести в соответствие с требованиями СНиП п. 3.25</p>	<p>е обозначения помещений и дублирование рельефными знаками</p> <p>Установить противоударную полосу.</p> <p>Заменить двери и ограждения на ударопрочные с яркой контрастной маркировкой на уровне</p>
Общие требования к зоне			Структурно-функциональная зона «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» требует капитального ремонта	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Капитальный и текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)»	ДЧ-В		21-22, 29-31	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в структурно-функциональной зоне «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» следует устранить отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей).

Прозрачные двери и ограждения установить из ударопрочного материала, с яркой контрастной маркировкой. Покрытие пола заменить на нескользящие плитки.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть		32-34	Отсутствует информирующее обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованием СНиП п. 3.61	Установить информирующее обозначения помещений и дублирование рельефными знаками
					Выключатели и розетки находятся на высоте 1,60 м от уровня пола	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.58.	Перенос розеток и выключателей на высоту 0,8 м.
					Ширина дверного проема в кабинете для занятий 0,70 м при норме не менее 0,9 м.	К	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.23	Замена дверного блока

					Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м.	К	Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.23	Замена дверного блока
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			-	К, О, С, Г, У	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информирующее обозначение в кабинете для занятий рядом с дверью, со стороны дверной ручки и дублирование рельефными знаками; выключатели и розетки находятся на высоте 1,60 м от уровня пола; ширина дверного проема менее 0,9 м; порог и перепад высоты в дверном проеме более 0,025 м.	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованием СНиП.	Провести текущий и капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		32-34	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в данной зоне следует перенести выключатели и розетки находящиеся на высоте 1,60 м от уровня пола на 0,8 м.

Необходима замена дверного блока в кабинете для занятий с 0,6м на 0,9 м, в связи с не соответствием ширины проема и порога. Высота порога: 0,05 м, нормативное требование - не более 0,025 метров.

Требуется установить информирующие обозначения кабинета рядом с дверью, со стороны дверной ручки и продублировать рельефными знаками.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий заключению:

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения**

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий заключению:

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		23-28	<p>Выключатели и розетки на высоте 1,70 м от уровня пола. Размеры кабинки глубина 2,46 м, ширина 1,34 м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Дверь не соответствует СНиП - 0,6 м. Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, управление спускам воды в унитазе на боковой стене, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления. Отсутствуют информирующие обозначения.</p> <p>Нет кнопки вызова персонала.</p>	ДЧ-В О, С, Г, У	<p>Перенести и выключатели и розетки на высоту 0,8м. Монтировать крючками</p> <p>Привести в соответствие с требованием СНиП п.3.61 и 3.67</p> <p>Необходима установка кнопки вызова.</p>	Капитальный ремонт помещения
5.2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений управление спускам воды в унитазе на боковой стене, раковины со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0.8 м от уровня пола		Привести в соответствие с требованиями СНиП	Рекоменструкция помещения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У)		23-28	Капитальный ремонт помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо пересоборудовать туалетную комнату устранить следующие несоответствия СНиП: перенести выключатели и розетки на высоту 0,8 м до уровня пола.

Изменить ширину туалетной комнаты с 1,34 до нормы 1,65 м, с заменой входного блока (с 0,6 м. до 0,90 метров.

Установить: поручни, штанги, унитаз с управлением спуска воды на боковой стене с поворотным или откидным сиденьем, раковину со смесителем специального назначения с удлиненным рычагом локтевого управления; крючки для одежды и костылей, информирующие обозначения, кнопку вызова персонала.

Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 15а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	15, 17, 32	Отсутствует маркировка дверей.	ДЧ-В	Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют кнопка вызова, звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления	К, О, С, Г, У	Установить акустические средства Привести в соответствие с требованиями СНиП п.3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют поверхности, информирующие незрячего о местонахождении,		Установить тактильные средства	Капитальный ремонт

					назначении определенного объекта, предупреждающи е об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильная дорожка, кнопка вызова, брайлевские дорожки, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.		Установи ть соответст венно Привести в соответст вие с требовани ем СНиП п.3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Теку щий ремон т

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	15,17, 32	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести маркировку дверей для визуального восприятия. Смонтировать акустические средства: кнопка вызова, звуковой маячок, шумовой индикатор, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы.
Установить поверхности, информирующие незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении, тактильную дорожку, поручни с тактильными указателями, таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов.
Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания в 2019-2022гг.



№ 1 Путь движения на территорию



№2 Путь движения на территорию



№ 3 Путь движения на территорию



№4 Путь движения на территорию



№ 5 Вход на территорию



№ 6 Вход на территорию



№ 7 Вход на территорию



№ 8 Пути движения по территории



№ 9 Пути движения по территории



№ 10 Пути движения по территории



№ 11 Крыльцо




№ 12 Лестница наружная



№ 13 Лестница наружная



№ 14 Лестница наружная



№ 15 Входная дверь



№ 16 Входная дверь




№ 17 Наружная дверь




№ 18 Тамбур




№ 19 Наружная дверь



№ 20 План эвакуации



№ 21 Коридор



№ 22 Коридор



№ 23 Дверь в санузел




№ 24 Санузел



№ 25 Санузел



№ 26 Санузел



№ 27 Санузел




№ 28 Санузел



№ 29 Коридор




№ 30 Коридор



№ 31 Коридор




№ 32 Вход в кабинет для занятий



№ 33 Вход в кабинет



№ 34 Вход в кабинет



№ 35 Кабинет для занятий



№ 36 Кабинет для занятий




№ 37 Информационные знаки



№ 38 Информационные знаки

на участке № 1 с/пос. № 100
 в/пос. № 100
 в/пос. № 100
 Листа 1




Лит А
Н=6.86

Лит а1
Н=3.10

Лит в
Н=3.08


Проект разработан в соответствии с
 требованиями СНиП 2-08-79
 «Общественные здания и сооружения»
 и СНиП 2-09-79
 «Техника безопасности в зданиях и сооружениях»
 Проект выполнен в 1990 году
 Проектировщик: И.И.И.
 Проверен: И.И.И.

Город (область) Алматы
 ул. Сейфуллин № 154
 Литера А Этаж Б



Проектная организация: ИП "Алматы-Базис-Проект"
 Проектирование: И.И.И.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (М 1) 001
 город (с/поселение) И.Терюковск
 ул. д. Машин 45
 Площадь земельного участка 2216,0



улица Ленина

Управление Росреестра по Республике Башкортостан
 Сведения об объекте недвижимости
 государственный номер 02:33:160329-48-5
 и ему присвоен инвентарный номер 5
 кадастровый номер 02:33:160329-48-5
Сулеева И.И.

Муниципальный территориальный участок
 Нефтекамского межрайонного филиала
 государственного унитарного предприятия
 "Бюро технической инвентаризации
 Республика Башкортостан"

Исполнил: [Signature]
 Проверил: [Signature]
 Техническая инвентаризация по состоянию
 № 06 от 20 2004

